

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 285

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所 (その他) 外来授乳室		無	
関連したもの	その他	発生内容の分類	
		その他	

発生内容

おむつ交換台からの児の転落

概要

双子の産後定期検診で来院。授乳後、母親が2人をおむつ交換台にのせた。1人の世話をしていたすきに、もう1人が寝返りをうって床へ転落した。

要因

おむつ交換台は横置きされており、児を2名同時にのせられる状態であった。横置きであったため、児の左右には柵がない状態であった。交換台の場所は、一方のみが壁に接しており、他の三方はフリーな空間であった。

対策

①おむつ交換台の置き方を変更。横置きから縦置きにすることで、児を1名しか乗せられなくした。②交換台の場所変更。三方を壁につけられるところに移設し、仮に柵をのりこえても転落に至らない構造とした。また、母親等に注意喚起するシールを貼付した。

参照



おむつ台（改善後）
三方を壁に付けられる
ところに設置するよう
変更



おむつ台（注意喚起
シール）
母親等に注意喚起する
シールを貼付