

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 304

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)			
関連したもの	スロープ	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		転倒	

発生内容

トイレでの転倒

概要

看護師付き添いのもと、患者がシルバーカーを押してトイレに行く。廊下からトイレ入り口に至る通路部分に一部スロープがあり、患者のシルバーカーの自由がきかなくなり転倒しそうになる。しかし、付き添い看護師が患者の体を支えて転倒に至らなかった。

要因

- ・廊下からトイレ入り口に至る通路部分に一部スロープになっている場所がある（施設構造上の問題）
- ・廊下からトイレ入り口に至る通路部分の一部スロープ部分にそれと認識でき、注意喚起を促す掲示がなかった
- ・患者目線からスロープの奥行を捉えにくい

対策

- 注意喚起を促す掲示を床面に行う。
- ①通路床に「下り坂注意」という文字をプリントする
 - ②スロープを目立たせるための矢印をプリント

参照

