

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 327

発生場所	廊下	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)			
関連したもの	杖、床	発生内容の分類	
		無	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		転倒	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

発生内容

入浴後、松葉杖歩行で病室に戻る際に、廊下がぬれていて滑って転倒。

概要

入浴を終了して松葉杖歩行で浴室から廊下へ出た際に、廊下の水滴をタオルで拭いておいたがまだ少し濡れていて滑って転倒した。

要因

浴室の使い方によっては出入口まで濡れてしまう。
年齢が38歳と若い男性であったため、松葉杖歩行で問題がないと思った。

対策

このような事例があった事を関連部署へ周知、出入口まで濡らさないよう注意する。松葉杖ではなく車いすを使用するようにする。

参照