

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 343

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）				
関連したもの	床	発生内容の分類	転倒	

発生内容

トイレ誘導時に清掃後の床が濡れており転倒した。

概要

当該患者の排泄誘導のためトイレに付き添ったところ、トイレに入っただけで滑ってしまい、尻もちをついてしまったと報告を受けた。支えようとしたが支えきれなかった。

要因

トイレ清掃後のため床が濡れていた。付き添いの職員は濡れていたのに気付かなかった。

対策

トイレ清掃後のからぶきを行う。

参照