

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 344

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	その他	発生内容の分類 転倒	

発生内容

転倒して、配管を隠す木の枠に頭部をぶつけて裂傷を負った。

概要

当該患者の部屋からドンと音がした。当該患者のベッドサイドへ行くと、左頭部から流血しており裂傷があった。座っていて立ち上がろうとした時に転んでしまい。部屋の床の配管を隠す木の枠に頭部をぶつけた。

要因

ベッドの横壁際に木の枠（踏み台のようにになっている）があった。自身でベッドを動かしてしまい、ベッド回りが狭くなっていた。

対策

周囲が広くとれる場所にする。

参照