

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 348

発生場所	エレベーター	精神・意識障害の有無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	エレベーター	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

エレベーター内での転倒

### 概要

理学療法を行うため、エレベーターでリハビリ室へ移動中、揺れでバランスを崩して後方へ尻餅をついた。

### 要因

左麻痺の患者さんでバランスを崩しやすかった。

### 対策

エレベーターの扉が開かないうちは動き出さない。エレベーターが完全に止まって扉が開いてから動き出す。

### 参照