

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 353

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	カーテン、照明	発生内容の分類	
		転倒	

発生内容

転倒

概要

個室トイレ内で、排泄後に立ち上がったが、患者はふらつきがあり、カーテンを壁と間違えてしまい転倒 トイレ＝ユニットバス

要因

- ・シャワーとトイレが一緒に、シャワーカーテンにより手すりが患者から見えなかった。
- ・カーテンの位置で暗かった（トイレ側）

対策

- ・シャワーカーテン取り付け方を変えた
- ・師長会でKYTを行い、スタッフ指導につなげた
- ・明るさを確保した

参照



トイレに座ると右側に白地のカーテンがひかれていたため、シャワー側の入口端に付替えた。壁から入口側を、シャワー側入口から壁に向かってカーテンを引くようにつけかえた。