

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 356

発生場所	エレベーター	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	エレベーター、機器	発生内容の分類 その他療養上の世話	

### 発生内容

運用

### 概要

エレベーターが狭く、人工呼吸器・輸液ポンプを使用中の患者搬送に時間がかかる。\* 状輸液ポンプやシリンジポンプを点滴台から外してベッド上に置いて移動することもあり。

### 要因

③ 98年度リニューアル時のエレベーター大きさの検討が不十分だった。

### 対策

リニューアル時には、大型エレベーターを増設する。

### 参照