

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 366

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	床、ストレッチャー	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒	

発生内容

患者さんが入浴ストレッチャーで入浴後、ストレッチャーで病室へ。床に水滴が落ちていたため、滑って転倒した。

概要

入浴介助を終え、部屋に患者様を入浴介助用ストレッチャーで運んだ際、その時ストレッチャーに付いていた水滴が廊下に落ちていた。歩行されていた患者様が滑って転倒した。

要因

移動用のストレッチャーを使用しないで入浴介助用のストレッチャーで移動したこと。

対策

移動用ストレッチャーを使用する。やむなく入浴用ストレッチャーを使用する場合、必ず水を拭き取り点検して利用する。

参照

