

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 5 6

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 有	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	ベッド、手すり、 掲示板	発生内容の分類 落下物	

### 発生内容

ベッドサイドの掲示板を患者がつかみ破損・落下した。

### 概要

患者が自分のベッドの上で壁に掛かっていた掲示板を持って座っていた。話を聴くと山登りをして落ちそうになりつかまった（掲示板）が腐っていたから落ちた。と言う。ベッドから落ちたか聴くも曖昧で詳細を聴くも感情的になり、詳細不明。掲示板は上の留め金を残し外れていた。掲示板には画鋲が刺さっていた。

### 要因

使用頻度が低くなった備品の漫然な設置。点検不足。

### 対策

全病室より撤去した。

### 参照

