

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 369

発生場所	廊下	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	点滴スタンド、段差	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

ものの転倒

### 概要

棟の接合箇所：ベッド搬送時に点滴台がひっかり倒れた。

### 要因

98年度リニューアル工事の不備が疑われる。

### 対策

接合箇所を複数回にわたり修理したが、現在でも段差あり。

### 参照