

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 379

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	スロープ、シャワー、床	発生内容の分類 転倒	

発生内容

浴室の脱衣所の床が滑りやすい材質だったため、入浴後の患者様が転倒し尻もちをついた。

概要

病棟内独歩可能となっている患者様
9:30からシャワー浴していただくよう、声かけした。
10:00浴室内で転倒されたと他看護師から報告あり。
脱衣所で尻もちをついた状態でコールされ、歩いて自室に戻ったとのこと。
本人に聞くとマットではなく床の部分で滑ってしまった様子

要因

段差のある狭い浴室。脱衣所の床はつるつるとした木材であり、水滴があった場合はすべりやすい材質。脱衣所に椅子を置くスペースはない。10時までに浴室を出なくては…と急いでしまった。

対策

- ・手すりをつけた
- ・滑り止めシートを使用してみた

参照