

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 401

発生場所	外来の曲がり角 (病棟や他の曲がり角)	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)			
関連したもの		発生内容の分類	

発生内容

曲がって来る人が見えず衝突しそうになった

概要

発生した場所は外来（リハビリから外来受付に曲がる角）
状況は患者さん、スタッフ、業者さんなどありとあらゆる人が通る廊下で
急いで曲がる時、患者さんが車椅子で通る時など衝突しそうになる。
反射ミラーを設置する事、曲がり角に植木を置く事で対策を立てている。

要因

対策

参照