

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 4 1 6

発生場所 病棟スタッフラ ム内	精神・意識障害の有無	リスク  D. スタッフによる物の不適切な使用・ 利用・選択・設置・確認不足によるリス ク
発生場所（その他）		
関連したもの	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

スタッフルーム内にて看護師がナースコールをとろうとして、モニターの配線につまづき、両膝ついて転倒した。

### 概要

夕方、スタッフ数が少なく、ナースコールの対応に焦っていた。モニターの配線はナースコール近くのコンセントからとっていた。

### 要因

モニターの配線場所をスタッフの動線内にしていた。  
スタッフは焦っており、小走りだった。

### 対策

モニターの設置場所を変更する。

### 参照