

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 2 6

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	点滴スタンド	発生内容の分類	
		転倒	

発生内容

ものの転倒

概要

共用トイレのブースに出入りする際、点滴スタンドを上部のアームに干渉する。

要因

共用トイレの出入口は高さ2,100mmに対して、室内ブースの出入口上部のアームの高さは1,850mmと低くなっているため、点滴スタンドがひっかかってしまう。

対策

共用トイレの出入口の高さ (2,100mm) と同じ高さのブースに変更した。

参照

