

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 420

発生場所	病室入口のガラス戸にぶつかる	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	発生内容の分類 衝突・接触		

### 発生内容

入口の大きなガラス戸にぶつかった

### 概要

入院時にガラス戸のぶつからないよう説明していた。日中はガラス戸を開けていることが多く、夜になり閉めていたところ、戸が開いていると思い、そのまま進んでぶつかった。  
頭部打撲部に外傷はなく、意識レベルに問題はなかった。  
疼痛はあったが軽減したため経過観察とした。

### 要因

ガラス戸が大きく、障害物があることが分からなかった。

### 対策

ガラス戸にシールを貼った。（写真はシールを目の高さに合わせて張ったもの）

### 参照

