

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 85

発生場所 廊下

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所 (その他)

無

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの 曲がり角

発生内容の分類

衝突・接触

発生内容

衝突

概要

病棟内で歩行練習をしている人と、出会いがしらにぶつかりそうになった。

要因

整形外科や糖尿病で入院している患者さんが、リハビリがてらに歩行している事が多い為。

対策

出会いがしらによく見えるように、ーフドームミラーを設置しました。

参照



【その後】

・職員・患者さんと
出会い頭にあった
ひやっとした・はっ
とした事が軽減され
ました。