

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号65

発生場所	玄関	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	手すり、その他	発生内容の分類	B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒	

発生内容

足の運びの悪い患者、玄関内側の自動ドアのマットにつまずき転倒した。

概要

・ 外来へ通院中の患者。歩行中にマットがずれ、歩行バランスを崩し転倒し、下肢の骨折を発症した。

要因

・ 足の運びがわるく、マット上を歩行しにくかった。 ・ 足にひっばられ、マットが動いた。

対策

・ 業者に依頼し、マットがずれないように固定できるものに変えた。 ・ マットの毛足を短めのものにした。

参照