

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 37

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他) 透析室			
関連したもの	床	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒	

発生内容

床の水滴で患者転倒

概要

午後の透析患者が体重測定後ベッドへ向かう途中、洗面台付近で滑って転倒し殿部打撲。床に水滴がこぼれていた。

要因

返血時、生理食塩水を使用し余った生理食塩水バックにはさみで切り込みを入れ洗面台に置いておき後から片づけていた。そのため水滴がこぼれたと考えられる。

対策

生理食塩水バックは切れ目を入れず、汚物処理室で廃棄する。

参照