

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号66

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)			
関連したもの	点滴スタンド、カーテン	発生内容の分類	
		無	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
		転倒	

### 発生内容

転倒

### 概要

③カーテン上部の網目に点滴キャスターのフック部分が引っかかり転倒した(手書きによる図示あり。PDF参照)。

### 要因

③カーテンの網目の位置と点滴のフック位置が同じ高さだった

### 対策

③カーテンの網目が高い位置になるタイプのカーテンに変更した。

### 参照