

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 78

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	手すり	発生内容の分類	A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		転倒	

発生内容

転倒

概要

病棟の車イストイレでの転倒があった。

要因

車イストイレにはL字型手すりや可動式手すりを設置していたが、スタッフを呼ぶことをためらった結果、転倒したとのこと。

対策

L字型手すり（紺色）と前方ボードを設置した。また、ナースコールを押さなくても便座から離れることで呼び出し可能な離座センサーを設置した。

参照

