

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 2 5

発生場所

その他

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）汚物処理室

無

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの

杖、床

発生内容の分類

転倒

発生内容

床濡れによる転倒

概要

43歳男性、左膝A S、滑膜切除術後の患者。トイレとトイレの間に汚物処理室があり、片方のトイレが使用中であったためもう一方のトイレに移動しようとして、片松葉杖をつきスリッパを履いた状態で汚物処理室を通った。処理室内の洗面台排水管から漏れた水が床に溜まっており、滑って転倒した。その後、大腿骨内顆剥離骨折と診断され、手術となった。

要因

配水管の金属腐食による水漏れ。使用頻度の低い洗面台であったため、水漏れに気付かなかった。

対策

清掃業者および看護助手が、1日数回、床濡れが無い目視で確認する。

参照



(左)トイレと汚物処理室の境



(右)汚物処理室内の洗面台下の配水管部分から水が漏れていた