

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 90

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）				
関連したもの	ドア、構造	発生内容の分類	閉じ込め	

### 発生内容

入院患者の所在がわからなくなり、探した結果、トイレに行かれた後、浴室におられることが判明した。

### 概要

トイレ浴室のトビラがつながっており、トイレに入られた後、浴室の方へドアを開けられ入られた。


### 要因

トイレと浴室につながるドアが、だれでも開けられる状況であった。


### 対策

トイレと浴室につながるドアを、開かないように設定した。

### 参照



トイレの扉が開かないように、鍵を取り外した（風呂場側の写真：扉の奥がトイレになります。）



同左の内容：  
（トイレ側の写真：扉の奥が風呂場になります。）