

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 100

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	掲示物のひも	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		落下物	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

### 発生内容

絵画が落下して、面会者の頭部に直撃した。

### 概要

病室（個室）の壁に飾っていた絵画のひもが切れ、直下に座っていた面会者の頭部に当たった。ガラスは割れたが当事者への物理的損傷はなかった。

### 要因

・ 10年前から壁にかけていた。（未点検） ・ ひもの素材が弱かった。 ・ 「落下する」という危険性を感じていなかった。

### 対策

・ 定期的な点検（2／年）担当は施設課 ・ 面会者が座りやすい場所の壁には飾らない（撤去） ・ 危険性を職員に周知した。

### 参照