

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号427

発生場所 廊下

発生場所（その他）

関連したもの 杖
椅子

精神・意識障害の有無

不明

発生内容の分類

転倒

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

廊下での転倒。

概要

70歳代の外来患者。ヘルパーが付き添い、中央採血室に行くため杖で歩行していた。曲がり角付近に配置されていた長椅子の脚に引っかかり転倒し両膝を強打した。

要因

廊下は狭く、角を曲がるとすぐ長椅子が配置されていた。

対策

曲がり角付近の長椅子を撤去した。

参照