

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号437

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		なし	
関連したもの	カーテン	発生内容の分類 転倒	

発生内容

病室内のロールカーテンのチェーンが切れて転倒。

概要

起床後、病室のロールカーテンを上げようとチェーンを引っ張ったところ、チェーンが切れて、後方に尻もちをついた。

要因

ほこりでチェーンの動きが悪くなったところへ力を入れて操作した結果、チェーンが切れてしまい、チェーン同士を結んでいたことを、誰も気づいていなかった。チェーン同士を手で結んだため、外れやすい状況であった。そこに勢いよく、患者がチェーンを引いたため、転倒に至った。

対策

ロールカーテンのすべてをチェックし、チェーンの定期的な清掃を計画した。

参照