

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号453

発生場所 トイレ、廊下

発生場所（その他）

関連したもの 杖
ドア

精神・意識障害の有無

あり

発生内容の分類

転倒

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

トイレの扉を開ける際の転倒。

概要

歩行器見守り歩行の患者。朝方、廊下で倒れているところを他の患者が発見し、看護師へ報告。本人へ経過を確認。杖を使用し、トイレまで歩行。トイレの引き戸がなかなか開かず、開いた反動で転倒。外傷なく経過観察となった。

要因


戸先のゴムが枠に引っ付き、扉が開きづらかった。

対策

扉の枠にクリアバンパー（戸当たりクッション）を貼り（二か所）、戸先のゴムが枠にくっつかないように対応。

参照

① 事例のあったトイレ



② クリアバンパーを貼った枠

