

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号465

発生場所

洗面所・浴室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

なし

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの

ドア
照明
床

発生内容の分類

転倒

発生内容

浴室の脱衣場での転倒。

概要

1人でシャワー浴を行い、脱衣場に出たところ足が滑り、転倒した。

要因

足ふきマットは設置されていたが、敷かれていない所があった。脱衣場の電球が暗いものであった。脱衣場の扉が重く硬かった。

対策

床を滑りにくいものに張り替え、足ふきマットを大きく滑り止めのついた物に更新。脱衣場の電球をLEDに更新。脱衣場の扉を折れ戸からスライド式に更新。

参照