

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号475

発生場所

検査室・処置室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

なし

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

関連したもの

車椅子
その他

発生内容の分類

転落

発生内容

眼科外来検査室で、検査用椅子から滑り落ちた事案。

概要

乳がんなどで入院中の60歳代患者（歩行障害のため車いす使用）が、視力低下などの症状により眼科外来を受診し屈折検査終了後、車いすに移乗するため検査用の椅子を回転させ向きを変えた際、前傾構造の座面から滑り落ち、床に尻もちをついた状態となったもの。

要因

検査用の椅子の座面が前傾構造であり、かつ経年変化により滑りやすくなっていた。

対策

参照



検査用のために
座面が傾斜している。