

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号476

発生場所

洗面所・浴室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

なし

B. 物の性能のリスク

関連したもの

シャワー
床
その他

発生内容の分類

転倒

発生内容

シャワー浴後の足ふきマットでの転倒。

概要

ADL自立している70歳代の患者。単独で病室内でのシャワー室でシャワー浴し、シャワー室から出る際、足ふきマットが滑って尻もち転倒した。

要因

足ふきマットに滑り止めがないので、滑りがちとなる。

対策

参照

