

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号487

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		なし	
関連したもの	ベッド 床 機器 その他	発生内容の分類 転倒	

発生内容

病室で、患者さんがセンサーマットが鳴るので、またいで転倒をした。

概要

慢性腎不全で入院し、筋力低下があった80歳代の患者。アセスメントスコアを評価し、センサーマットを使用した（II-10）センサーマットが鳴ることで、看護師がすぐに来ることを気にしていた方だった。筋力低下があり、説明は何度もおこなっていた。外出予定があり、外出当日、自分で準備をしようとロッカーから着替えを出そうとした。センサーマットをまたいで転倒してしまった。

要因

センサーマットの使用が適切だったのか。センサーマットを置く位置。

対策

センサーマットの設置についての説明。センサーマットの必要性があったのか。

参照