

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号508

発生場所	-	精神・意識障害の有無		リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他) 売店		有		
関連したもの	点滴スタンド	発生内容の分類	転倒	

発生内容

売店での転倒。

概要

患者はシリンジポンプのみをつけた点滴スタンドを持って、売店に行った。点滴スタンドは他の輸液がなかったため最も低い高さにし、持ち手を着けていた。患者が売店の売り場の隙間を通ろうとした際に、点滴スタンドのバランスが崩れ、それを支えようとして転倒した。

要因

患者は点滴スタンドの持ち手を使わずに、点滴スタンドのT字の上を持っていた。そのため、操作が思うようにできていなかった。売店には配線を通すための段差があった。点滴スタンドを持って通るには売店の通路の間隔が狭かった。

対策

点滴スタンドを持って歩行する患者には正しい使用方法を説明する。

参照

患者が使用していた点滴スタンドの状況



売店の通路の状況

