

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号516

発生場所

-

精神・意識障害の有無

無

リスク

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク  
E. スタッフが作業する上での環境上のリスク

発生場所（その他）リハビリ室

関連したもの

歩行器、スタンディングテーブル

発生内容の分類

転倒

発生内容

歩行器がスタンディングテーブルの支柱に引っ掛かり転倒

概要

右大腿骨切断の患者が、スタンディングテーブルを使用し、15分間の立位保持訓練を実施した。その後、右に方向転換を行い、歩行器を使用しようとした際、スタンディングテーブルの支柱に、歩行器の足が引っ掛かり、患者が左ひざを床に突くように転倒した。

要因

①右大腿骨切断の患者のため、右側への方向転換が難しかった ②スタンディングテーブルの支柱に引っ掛かってしまう位置に、歩行器を設置している

対策

①患者の疲労度に合わせて、歩行器ではなく、車椅子を使用する ②スタンディングテーブルの支柱に引っ掛からない位置に、歩行器を設置する ③患者が方向転換しやすい環境で、リハビリを実施する

参照