

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号518

発生場所	病院の外（敷地内）	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	ベンチ	発生内容の分類 転倒	

発生内容

正面玄関前のベンチの脚が不安定

概要

病院敷地内のラウンド時に、患者がタクシー待ちや花の観賞のために、正面玄関前に設置しているベンチの脚が容易に持ち上がることを発見した。体重のある患者が体を反らした時に後方に倒れる危険があった。また、劣化に気付かない可能性もある。

要因

- ・購入したままの状態を設置しており、安全面への配慮に欠けていた。
- ・管理部署が明確になっておらず、定期的な点検が行われていなかった。

対策

- ・ベンチの脚と脚台を溶接固定した。
- ・管理部署を明確にした。

参照