

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号525

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

無

B. 物の性能のリスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの

車椅子

発生内容の分類

車椅子隙間への入り込み

発生内容

病棟での車椅子自立患者が移乗時アームレストとスカートガードの隙間に麻痺側の腕が入り込んだ。

概要

脳梗塞後遺症あり右麻痺あるが、車椅子自立で過ごされていた患者。シャワー浴後、自力で車椅子へ移乗し、自室に戻られた。その後、部屋より「腕が抜けず」とナースコールあり。訪室するとアームレストとスカートガードの隙間に麻痺側の腕が入り込んでいた。スタッフでどうにか腕を抜こうと試みるが、疼痛訴えありできず。リハビリ・男性看護師でアームレストとスカートガードを外し、腕を外すことができた。

要因

患者の車椅子ではなく、自部署の車イスだった。

対策

車椅子のアームレストとスカートガードの隙間にタオルを巻き、腕が入らないようにした、

参照