

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号528

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	手すり、シャワー、バスマット	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

脱衣所でのバスマットによる転倒

### 概要

ADL自立で安静度フリーの患者が1人でシャワー浴を行った。シャワー浴後、脱衣所のバスマットの上に乗った際、バスマットが滑って後方に尻餅をつき、殿部を打撲した。

### 要因

・バスマットが固定されておらず、バスマットが動きやすくなっていた。

### 対策

・バスマットの下に滑り止め用マットを新たに敷いた。

### 参照