

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号543

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

無

発生場所（その他）

関連したもの

車椅子

発生内容の分類

転落

リスク

A. 患者による使い方・置き方のリスク
D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

発生内容

車椅子からの転落

概要

左片麻痺の患者。病室で車椅子に乗車し、用件はナースコールを押すことの理解がされているため、安全ベルト着用せずその場を離れた。患者は脱いでいた靴を履こうと右手で左足に靴を合わせた。その際、バランスを崩し、車椅子から転落した。転倒した患者を病棟に出向いていた理学療法士が発見した。

要因

車椅子マット（クッション）がビニール袋で覆われていたことで滑りやすく、厚みが6.5cmあることで、重心が上になる状況が発生した。

対策

汚染を防止するために覆っていたビニール袋を廃止した。汚染時は、院内洗濯の対象となっていることを全病棟に周知した。


参照

①から③の再現画像の流れです。

①



②



③

