

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号669

発生場所	廊下	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	標識・表記	発生内容の分類 落下物	

発生内容

病棟廊下での看板落下事例

概要

9/19(水)午前病棟廊下を歩行中に、頭上にあったトイレの看板が外れ職員頭頂部に落下し、カギ状切創生じ出血少量あり。車椅子で患者さん搬送中であったが患者さんへの影響はなし。

要因

看板取り付け不十分

対策

落ちた看板は四隅を両面テープで固定のうえ、シーリングで接着。各階の同類の看板についても施工業者に点検補修を依頼した。

参照

