物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号713

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 無	リスク B. 物の性能のリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	車椅子	発生内容の分類 衝突・接触	

発生内容

車椅子への患者移乗時に皮膚障害発生

概要

右下肢に皮膚潰瘍のある患者。また、せん妄症状があり昼夜逆転していた。日中の覚醒を促そうと、午前中に車椅子に移乗させる計画を立てた。患者は右下肢の疼痛があり、1人で立ち上がることが出来ず看護師2名で移乗介助した。看護師Aが患者の体を支え、看護師Bが車椅子の位置を調整した。車椅子に移乗した後、患者の右下肢の包帯部分に出血しているのを発見した。

要因

車椅子のフットレストに患者の右下肢が当たってしまった。

対策

参照