物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号715

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 有	リスク D. スタッフによる物の不適切な使用・ 利用・選択・設置・確認不足によるリス ク
発生場所（その他）			
関連したもの	機器	発生内容の分類 医療機器等	

発生内容

人工呼吸器管理中のネブライザー吸入時のフィルターの装着部位間違い

概要

人工呼吸器管理中の患者に抗生剤を吸入することになった。薬液を入れる容器を吸気側に装着した。フィルターは呼気側に装着することになっていた。人工呼吸器回路に示している矢印の向きを辿り、フィルターを装着した。しかし、慌てており、吸気側と呼気側を間違い、吸気側に装着してしまった。

要因

確認が不十分であった

対策

参照