

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号724

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

不明

発生場所（その他）

発生内容の分類

落下物

関連したもの

機器

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

病室で吸引ビン落下による患者負傷

概要

中央配管に設置してある吸引ビンを固定していたネジが外れ、吸引ビンが患者の頭に落下した。

要因

中央配管は患者の頭側の壁を通っており、ここに酸素や吸引の差込口がある。吸引ビンはそのすぐ横にある2か所のネジに引っ掛ける形で設置している。このネジが緩んでしまい、吸引ビンが落下した。

対策

アウトレットに関して異常が無いか、毎週目視による点検を実施していたが、ネジの緩みまでは確認していなかった。このため、毎日吸引ビンの排液バッグを交換する際に、ネジの緩みがないかを確認するようにした。

参照



吸引ビンは頭上にあるわけではありませんが、実際に患者の頭に落下した事例がありました。
(1年以上前ですが)