物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号733

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	シャワー	発生内容の分類	B. 物の性能のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		閉じ込め、その他療養上の世話	

発生内容

シャワー中の体調不良によるロック解除困難

概要

術後シャワー浴を実施していた患者が、体調不良となりナースコールをした。駆けつけた看護師がシャワー室のロックを解除しようとするが、対応できなかった。鍵穴がなかったため、錠の先でロックを解除した。

要因

シャワー室の施錠は内鍵のみの施錠タイプ（サムターン）であるため、外からの解除は 一 の部分に充てられるもの（今回のように錠の先端や、硬貨）などでないと解錠にならない。

対策

施錠をしないことのインフォメーション 施錠をしない代わりにカーテンでプライバシーの担保をはかった

参照