

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号739

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

無

リスク

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

発生場所（その他）

発生内容の分類

その他療養上の世話

関連したもの

車椅子

発生内容

車いすのフットレストによる皮膚損傷

概要

ベッドから車いすへ移乗する際、下腿がフットレストに接触した。下腿から出血していることを発見し消毒、ガーゼにて圧迫止血の処置を要した。

要因

トランス技術の未熟

対策

参照