

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 391

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	ドア	発生内容の分類 怪我・火傷	

発生内容

脱衣所でつまづき転倒。頭部切創

概要

左大腿部蜂窩織炎 末期腎不全46才医の男性患者。介助すすめるも大丈夫と言われ退室。「転びました」NSコール。浴室と脱衣場の間のガラスが割れ頭部から流血。

要因

しきりにガラスが使用されていた・

対策

ガラスからポリカーボネイトへ変更した

参照