

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号759

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)	病棟内デイルーム	無	
関連したもの	体重計	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒	

発生内容

車いす用体重計の不適切使用による転倒事例

概要

病棟内シルバーカー歩行をしている心不全の高齢女性の患者。体重測定のため、看護師付き添いでシルバーカーを使用しデイルームにある体重計へ移動。車いす用体重計を使用。測定後、体重計の右側からシルバーカー側に降りようとした。しかし、患者は体重計のサイドにあるフレームに足を引っかけてバランスを崩した。傍にいた看護師が体を支えたが、しゃがみこむように転倒した。CTで左大腿骨遠位端骨折を認め、後日手術となった。

要因

- ①車いす用体重計の不適切使用。本来は車いすに乗った状態で体重測定するための体重計だった。
- ②車いす用の体重計と周知されていなかった。
- ③この病棟には手すり付きの体重計は車いす用体重計しかなかった。
- ④フレームが黒く見えにくかった。

対策

要因①②に対して 【対策①】 車いす用体重計と表示をつけた
要因③に対して 【対策②】 手すり付きの体重計を購入予定
要因④に対して 【対策③】 フレームを黄色のテープで被覆

参照



改善後の車いす用体重計