

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号770

発生場所	病院の外（敷地内）	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	スロープ	発生内容の分類 転倒	

**発生内容** 敷地構内ATMスロープの段差につまずき転倒

**概要** 外来受診患者が病院正面入り口横に設置しているATMのスロープの段差に躓き転倒。整形外科受診し、右大腿骨頸部骨折にて入院となった。

**要因** 簡易ATMが小さなBOX内に設置してある。BOXの設置面と歩道との段差が約10cm位あり、そこに車椅子用のスロープが取り付けられている。手すりはなく、スロープが歩道へはみ出している状態。

**対策** スロープの段差があることが分かるように黄色いテープでスロープ部分を囲って注意喚起した。

**参照**



対策後