

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号780

発生場所 エレベーター

発生場所（その他） -

関連したもの 歩行器

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

転倒

リスク

A. 患者による使い方・置き方のリスク

発生内容

歩行器使用患者のエレベーター乗車時の転倒

概要

歩行器で移動フリーの患者が、棟内のエレベーターに乗ろうとした際、歩行器のキャスターが溝にはまりエレベーター内で転倒した。患者は腰痛を訴えた。

要因

歩行器でエレベーターに乗車する方法の説明不足

対策

理学療法士中心に、医療スタッフがエレベーターに乗る際の歩行器のキャスターの向きについて指導（キャスターが溝に対して垂直方向で乗る）

参照