

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号806

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

無

リスク

B. 物の性能のリスク

発生場所（その他） -

発生内容の分類

衝突・接触

関連したもの

車椅子

発生内容

車椅子への移乗後、左下腿部が車椅子のフレームの一部にあたり、スキントアが発生した事例

概要

車椅子への移乗後、後方から介助して臀部の位置を修正し、その後患者の左下肢が膝関節軽度屈曲位になっていることに気づいた。下肢の位置を修正したところ、左下腿部が車椅子のフレームの一部にあたり、スキントアが発生した。

要因

車椅子側部から下肢の位置を修正したため、下腿部が車椅子のフレームの一部に当たることを確認できなかったことが要因。施設・環境・設備の視点から考えられる要因とは違う。

対策

参照