

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号814

発生場所 廊下、階段

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他） -

無

不明・不確定

関連したもの ドア

発生内容の分類

衝突・接触

発生内容

扉開閉時に反対側にいた患者に接触しそうになった

概要

病棟廊下側から階段踊り場に繋がる鉄製の開き扉を開けたところ、階段踊り場にいた患者に扉が接触しそうになった

要因

鉄製の防火扉の為、扉の反対側に人がいるのわからない

対策

扉開閉時の注意ポスターを全階の扉に貼付し注意喚起を実施 開閉時は扉反対側に人がいるかもしれないので「注意」ではなく、「ドアの開閉はゆっくりと！」と具体的な指示を示したポスターにした

参照



階段に繋がる扉



開閉時



注意喚起ポスターを貼付した扉