

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号820

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

不明

リスク

E. スタッフが作業する上での環境上のリスク

発生場所（その他） -

関連したもの

照明、ナースコール

発生内容の分類

落下物

発生内容

ナースコール本体が落下し頭部打撲

概要

ナースコール（患者が使用する部分）が枕元灯に引っ掛けてあり、看護師が枕元灯を使用するため動かした際、壁に掛けてあったナースコール本体が患者の頭に落下し打撲した

要因

- ・ ナースコールを見える位置に設置するため、枕元灯に引っ掛け対応している
- ・ ナースコール本体を引っ掛けているフックが浅い

対策

必要時ナースコール本体に紐を付け、フックに紐をかけて設置している

参照



対策前